

| Nummer | Obertitel | LV | Pos. LV | Label | Anzahl | Hersteller | Gerätetyp | Bezeichnung | Typ-Nr. | Sonstiges | Seriennummer | Standort | Wartung JA-NO-DE in 11.2023 |
|--------|-------------------|-----|---------|----------|--------|------------|---------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|----------|---|
| 1 | Thermische Geräte | 3.0 | 3.1 | 03.01.01 | 1 | RATIONAL | Heißluftdämpfer | Combi-Dämpfer | CM 201 / 20x1/1 GN | | E22MD010104685 | Küche | Magnetventile defekt Korrosion am Heißluftkörper beobachten Lüftermotor und -platte |
| 2 | Thermische Geräte | 3.0 | 3.4 | 03.02.01 | 1 | ELRO | Kippbratpfanne | Flexipfanne | PKGN3-ED-70-0-SA-LBS | | 52361 | Küche | Deckelfeder nachziehen |
| 3 | Thermische Geräte | 3.0 | 3.4 | 03.03.01 | 1 | ELRO | Kippbratpfanne | Flexipfanne | PKGN3-ED-70-0-SA-LBS | | 52362 | Küche | Schalterschütze tauschen! Deckelfeder gerissen |
| 4 | Thermische Geräte | 3.0 | 3.2 | 03.01.02 | 1 | RATIONAL | Heißluftdämpfer | Combi-Dämpfer | SCC-20 x 1/1 | | W21SG10052215152 | Küche | |
| 5 | Thermische Geräte | 3.0 | 3.3 | 03.01.03 | 1 | RATIONAL | Heißluftdämpfer | Combi-Dämpfer | SCC-20 x 1/1 | | E215G10052216141 | Küche | Dichtungen Tauchheizkörper undicht |
| 6 | Thermische Geräte | 3.0 | 3.5 | 03.05.01 | 1 | ELRO | Druckgartechnik | Druckgarbrasiere | DBKGN33-ED-71-0-BS-SA | | 52363 | Küche | Deckeldichtung defekt |
| 7 | Thermische Geräte | 3.0 | 3.6 | 03.06.01 | 1 | ELRO | Installationskanal | | | | | Küche | |
| 8 | Thermische Geräte | 3.0 | 3.7 | 03.07.01 | 1 | ELRO | Gartechnik | Kochapparat | JR1-100-EID-80-0-MB1-SA | Standkochkessel 100 Ltr. | 52367 | Küche | |
| 9 | Thermische Geräte | 3.0 | 3.8 | 03.08.01 | 1 | ELRO | Gartechnik | Kochapparat | JGN-EID-80.5-0 | Kochkessel 200 Ltr. | 61383 | Küche | |
| 10 | Thermische Geräte | 3.0 | 3.8 | 03.08.02 | 1 | ELRO | Gartechnik | Kochapparat | JGN-EID-80.5-1 | Kochkessel 200 Ltr. | 52366 | Küche | okay |
| 11 | Thermische Geräte | 3.0 | 3.8 | 03.08.03 | 1 | ELRO | Gartechnik | Kochapparat | JR1-100-EID-80-0-MB1-SA | Kochkessel 200 Ltr. | 52367 | Küche | |
| 12 | Thermische Geräte | 3.0 | 3.9 | 03.09.01 | 1 | ELRO | Druckgartechnik | Druckgarbrasiere | DBKGN22-ED-71-0-AMB.350-SA-LBS | | 52368 | Küche | Sicherheitsventil am Deckel neu + Deckeldichtung FI am Heizkörper beschädigt |
| 13 | Thermische Geräte | 3.0 | 3.10 | 03.10.01 | 1 | HOBART | Druckstreamer | Druckstreamer | 305 G | | 970199815 | Küche | Dichtung defekt, muss entkalkt werden |
| 14 | Thermische Geräte | 3.0 | 3.10 | 03.10.02 | 1 | HOBART | Druckstreamer | Druckstreamer | 305 G | | 970199936 | Küche | Dichtung defekt, muss entkalkt werden |
| 15 | Thermische Geräte | 3.0 | 3.10.1 | 03.10.03 | 1 | | Blockarbeitsstisch | | | | | Küche | |
| 16 | Thermische Geräte | 3.0 | 3.11 | 03.11.01 | 1 | KIREMKO | Frittieranlagen-Com | Großfritteuse | | Unitronies | | Küche | Brandgefahr (Leitungen im Fett), Ablasshähne undicht |
| 17 | Thermische Geräte | 3.0 | 3.12 | 03.12.01 | 1 | ELRO | Druckgartechnik | Druckgarbrasiere | DBKGN22-ED-89.0-F | | 61384 | Küche | Funkenschlag am Hauptschütz Deckeldichtung defekt |
| 18 | Thermische Geräte | 3.0 | 3.13 | 03.13.01 | 1 | ELRO | Installationskanal | | | | | Küche | |
| 19 | Thermische Geräte | 3.0 | 3.14 | 03.14.01 | 1 | ELRO | Bainmarie | Bain-Marie | HE-535-20052369 | Bainmarie 2/1 GN | 52369 | Küche | nicht bestanden |
| 20 | Thermische Geräte | 3.0 | 3.15 | 03.15.01 | 1 | ELRO | Cerankochherd | Ceranfeld | HE-545-100 | 6-Zonen | 52370 | Küche | okay |
| 21 | Thermische Geräte | 3.0 | 3.16 | 03.16.01 | 1 | ELRO | Gartechnik | Garkessel | JR1-100-EID-80.00 | Kochkessel 100 Ltr. | 61385 | Küche | Dichtungssatz wechseln |
| 22 | Thermische Geräte | 3.0 | 3.16 | 03.16.02 | 1 | ELRO | Gartechnik | Garkessel | JR1-100-EID-80.00 | Kochkessel 100 Ltr. | 61386 | Küche | nur Warmwasser Ablaufhahn: neuer Dichtungssatz |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|-----|------|----------|---|--------------|------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---------------|-----------------|--|
| 23 | Thermische Geräte | 3.0 | 3.19 | 03.19.01 | 1 | ACS | WOK | WOK | | Gerät 3 | Speiseausgabe | | |
| 24 | Thermische Geräte | 3.0 | 3.19 | 03.19.02 | 1 | ACS | WOK | WOK | | Gerät 4 | Speiseausgabe | | |
| 25 | Thermische Geräte | 3.0 | 3.19 | 03.19.03 | 1 | ACS | WOK | WOK | | Gerät 3 | Speiseausgabe | | |
| 26 | Thermische Geräte | 3.0 | 3.19 | 03.19.04 | 1 | ACS | WOK | WOK | | Gerät 4 | Speiseausgabe | | |
| 27 | Thermische Geräte | 3.0 | 3.20 | 03.20.01 | 1 | Winkhoff | Cerankochherd | Ceranfeld mit Unterbaukühlung Cool Compact | | | Küche | | |
| 28 | Thermische Geräte | 3.0 | 3.21 | 03.21.01 | 1 | ACS | Griddleplatten | | | Gerät 1 | Speiseausgabe | | |
| 29 | Thermische Geräte | 3.0 | 3.21 | 03.21.02 | 1 | ACS | Griddleplatten | | | Gerät 2 | Speiseausgabe | | |
| 30 | Edelstahlmöbel | 4.0 | 4.3 | 09.10.01 | 1 | | Handwaschbecken | | | 1/2 Zoll | Speiseausgabe | | |
| 31 | Edelstahlmöbel | 4.0 | 4.4 | 04.04.01 | 1 | | Doppelspültisch | | | 3/4 Zoll | Kalte Küche | | |
| 32 | Edelstahlmöbel | 4.0 | 4.5 | 04.05.01 | 1 | | Kältetechnik | Einfahrtschrank | | | Kalte Küche | | |
| 33 | Edelstahlmöbel | | | | 1 | Alpeninos | Kältetechnik | Standkühlschrank | | | Kalte Küche | | |
| 34 | Edelstahlmöbel | 4.0 | 4.17 | 04.17.01 | 1 | | Arbeitsstisch | | | | Kalte Küche | | |
| 35 | Edelstahlmöbel | 4.0 | 4.21 | 04.21.01 | 1 | Cool Compact | Kältetechnik | Schnellkühler | | | Vorbereitung | | |
| 36 | Edelstahlmöbel | 4.0 | 4.23 | 04.23.01 | 1 | | Spültisch mit 3 Becken | | | 3/4 Zoll | Topfspüle | | |
| 37 | Edelstahlmöbel | 4.0 | 4.25 | 04.25.01 | 1 | | Doppelspültisch | | | 3/4 Zoll | Spülküche | | |
| 38 | Edelstahlmöbel | 4.0 | 4.26 | 04.26.01 | 1 | | Kältetechnik | Einfahrtschrank | | | Kalte Küche | | |
| 39 | Spültechnik | 6.0 | 6.1 | 06.01.01 | 1 | HOBART | Spültechnik | Bandspülmaschine | FTX2-SB-3 | Heizung 45 kW, Motoren 6,8 kW | 86002153 | Spülküche / WdH | |
| 40 | Spültechnik | 6.0 | 6.3 | 06.03.01 | 1 | HOBART | Spültechnik | Fördergutband fahrbar | | | | Spülküche / WdH | |
| 41 | Spültechnik | 6.0 | 6.4 | 06.04.01 | 1 | HOBART | Spültechnik | Tablettgutband | | | | Spülküche / WdH | |
| 42 | Spültechnik | 6.0 | 6.5 | 06.05.01 | 1 | HOBART | Spültechnik | Abfallzerkleinerungsanlage | F51221 | | | Spülküche / WdH | |
| 43 | Spültechnik | 6.0 | 6.6 | 06.06.01 | 1 | HOBART | Spültechnik | Topfspülmaschine | | Geschirrspülmaschine | 86180590 | Topfspüle | Ortenagen fehlen (Betriebsbuch, Schaltpläne, ...) Ablaufverrohrung (Hygiene!) kein Not-Aus vorhanden |
| 44 | Maschinen - Apparate | 7.0 | 7.3 | 07.03.01 | 1 | | Dosenöffner | | | | | Vorbereitung | |
| 45 | Speiseausgabe | 9.0 | 9.1 | 09.01.02 | 1 | Rieber | Ausgabeboard | Ausgabeboard | 111-eh 800 | beheizt mit Beleuchtung | 91010108 | Speiseausgabe | |
| 46 | Speiseausgabe | 9.0 | 9.2 | 09.02.01 | 1 | | Ausgabemodul | Warmspeiseausgabe | Winkhoff/Rieber | beheizt mit Beleuchtung | | Speiseausgabe | Hähne sehr schwergängig, Dichtungen erneuern, Installation bedenklich |
| 47 | Speiseausgabe | 9.0 | 9.2 | 09.02.02 | 1 | | Ausgabemodul | Warmspeiseausgabe | Winkhoff/Rieber | beheizt mit Beleuchtung | | Speiseausgabe | Ablasshähne schwergängig |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|-----|------|----------|---|--------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------------------|----------|---------------|--|
| 48 | Speiseausgabe | 9.0 | 9.2 | 09.02.03 | 1 | | Ausgabemodul | Warmspeisenausgabe | Winkhoff/Rieber | beheizt mit Beleuchtung | | Speiseausgabe | Ablasshähne schwergängig |
| 49 | Speiseausgabe | 9.0 | 9.4 | 09.04.01 | 1 | | Ausgabemodul | Neutralausgabe | Winkhoff/Rieber | mit Ceranfeld | | Speiseausgabe | |
| 50 | Speiseausgabe | 9.0 | 9.6 | 09.06.01 | 1 | | Kältetechnik | Salatstation | | 7 x 1/1 | | Küche | |
| 51 | Speiseausgabe | 9.0 | 9.6 | 09.06.02 | 1 | | Kältetechnik | Dessertstation | | 7 x 1/1 | | Küche | |
| 52 | Speiseausgabe | 9.0 | 9.7 | 09.07.01 | 1 | | Aktionsstand | Speiseausgabe | | für WOK | | Speiseausgabe | |
| 53 | Speiseausgabe | 9.0 | 9.8 | 09.08.01 | 1 | | Kältetechnik | Unterbau-Kühlregal | Cool Compact | unter Combi-Dämpfer 09.01.01. | | Speiseausgabe | |
| 54 | Speiseausgabe | 9.0 | 9.8 | 04.15.01 | 1 | | Kältetechnik | Unterbau-Kühlregal | Cool Compact | unter Combi-Dämpfer 09.01.02. | | Speiseausgabe | |
| 55 | Speiseausgabe | 9.0 | 9.9 | 09.09.01 | 1 | | Kältetechnik | Einfahrkühlschränke 3x | | | | Küche/Ausgabe | |
| 56 | Speiseausgabe | | | | 3 | Scholl | Wärmebrücken | Sonderbau | | regelbar | | Speiseausgabe | |
| 57 | Edelstahlmöbel | | | | 3 | NordCap | Kühlregal | Verkauf | | | | Ausgabe | |
| 58 | Thermische Geräte | | | | 2 | | Wärmefächer | 5-fach Wärmeschrank | | beheizt | | Küche/Ausgabe | |
| 59 | Thermische Geräte | | | | 1 | Gastrofritt | Nudelkocher | Teigwaren-Kochautomat | | 20169 | | Speiseausgabe | okay |
| 60 | Edelstahlmöbel | | | | 1 | | Doppelspültisch | | | 3/4 Zoll | | Vorbereitung | |
| 61 | Edelstahlmöbel | | | | 1 | | Arbeitstisch | | | | | Vorbereitung | |
| 62 | Edelstahlmöbel | | | | 6 | | Systemregale | Lager | | | | Lager | |
| 63 | Spültechnik | 9.0 | 9.10 | 09.10.01 | 1 | HOBART | Spültechnik | Geschirrspülmaschine | FXS-70N | Geschirrspülmaschine | 86549969 | Cafeteria | Zusatzschalen tauschen Waschmittlager + Rollen neu Waterbreak neu Reinigungschemikalien nachbestellen |
| 64 | Edelstahlmöbel | | | | 1 | Cool Compact | Kühltisch | Kühltisch komplett | | | | Cafeteria | |
| 65 | Speiseausgabe | | | | 1 | | Kältetechnik | Kühlresen mit TK-Fach | Rundglas | Geschirrspülmaschine | | Cafeteria | |